

THERMO-HYGROMÈTRE

HYGRO-THERMOMÈTRE

Réf. RH101

HUMIDITÉ, TEMPÉRATURE ATMOSPHÉRIQUE ET IR
POUR MESURER LES TEMPÉRATURES SANS
CONTACT. température IR ou l'humidité ; le second
indique la température ambiante



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Grand afficheur double à cristaux liquides rétroéclairé
- Afficheurs primaire et secondaire : Sur le premier, l'utilisateur choisit la
- Le thermomètre IR intègre un pointeur laser.
- Extinction automatique, fonction Max et conservation des données
- Capteur d'humidité à distance avec câble spiralé de 1 m ; mesure
- Indication de dépassement de la plage
- Fourni avec support intégré, étui, sonde d'humidité/température, pile 9 V
- Résolution optique 8:1 et émissivité constante 0,95.
- l'humidité et la température ambiante
- et sacochette de transport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Humidité relative	10 à 95 %
Température (air)	-20 à 60 °C
Température (IR)	-50 à 500 °C
Exactitude de base (IR) ; +/-2 °C (air)	+/-3,5% HR ; +/-2% ou +/-2% (IR) ; +/-2 °C (air)
Résolution max	0,1%, 0,1 °C
Homologation CE	Oui

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Dimensions	150 x 75 x 40 mm / 200 g
Garantie	2 ans